

Servicechef Bay-Smith  
Triumph Importøren i Danmark.

den 7. januar 1969

Min Triumph Spitfire Mk. III, stel nr. 36487L som er købt hos Torben Strand d. 22/11 - 1968, og som nu har kørt ca. 4700 km. har for øjeblikket følgende ting i vejen:

1. Kan ikke køre - fordi al koblingsvæsken er trængt ud.
2. Karburatorer~~ne~~ reagerer ikke på stilleskruer og står forkert - choker ligeledes ude af justering - altsammen dokumenteret af EDM.
3. Differentiallet banker kraftigt ved accelerationer og decelerationer.
4. Benzin tanken er tom når benzin mælken viser ca.  $\frac{1}{4}$  fuld. (Opstaaet fornylig.)
5. En let banken synkron med hjulenes omdrejning pejer på at:
  1. enten hænger en bremse, eller
  2. et af kablerne til omdrejning tæller eller speedometer er usmørt eller fejlagtigt monteret. (Begge instrumenter ryster når man en finger på dem.)
6. Det trækker ind foran forveden ved højre dør. For at bøde på dette har Torben Strands værksted uden virkning for døren:
7. Flyttet motorhjælmen skæv saledes at den er meget svær at åbne.
8. Forreste ventil-justereskrue er skruet over gevind - uholdbart.

Desuden vil jeg gerne gøre opmærksom på nogle af de fejl som har vist sig og som er blevet rettet: