



2500 Km.

DANADKO
AUTOMOBIL A/S

SERVICE-EFTERSYN

Chassis Nr. 93701

Motor Nr. 213532

Km.

-
1. Motorolie skiftes
 2. Elektr. Ledningsnet afprøves og efterspændes
 3. Destilleret Vand efterfyldes paa Akkumulator
 4. Tændingsystemet, Strømfordeler, Tændrør m.m.
kontrolleres
 5. Dynamo og Selvstarter efterses
 6. Lygteindstilling kontrolleres
 7. Kølerslange og Vandpumpe efterses og efter-
spændes
 8. Bremserne afprøves og justeres
 9. Hjulmøtrikker efterspændes... ..
 10. Ringenes Lufttryk kontrolleres
 11. Vognen afprøves... ..
 12. Styretøj kontrolleres... ..
 13. Sporing kontrolleres... ..
 14. Efterspænding... ..

Obs.!

Ved Tilkørslen af Trumpf bør følgende Maximal-Hastigheder overholdes:

	I	II	III	IV Gear
indtil 2000 Km.	12	21	33	50 Km. i Timen
følgende 1000 Km.	16	28	43	65 Km. i Timen

Vi anbefaler Anvendelse af Topsmøreolien Fullspeed under Vognens Tilkørsel.